

PROGRAMME :	SOUDEGE HAUTE PRESSION
CODE DE COURS :	5234
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION :	600

## FRAIS À ACQUITTER OBLIGATOIREMENT LORS DE LA JOURNÉE D'ACCUEIL



QTÉ	DESCRIPTION	MONTANT
1	Documents de formation et photocopies	35 \$
<b>Total</b>		<b>35 \$</b>

## MATÉRIEL OBLIGATOIRE À SE PROCURER

**Ces articles sont vendus par des commerces externes (prix approximatifs).**

**Avant de procéder à vos achats, des précisions vous seront données à la 1re journée de formation.**

**Exception : CADENAS POUR CASIER à avoir en sa possession lors de la 1re journée de formation.**

1	Cadenas pour casier	
1	Bottes de sécurité cuir de la catégorie pour "métal en fusion" avec ou sans lacets	 
1	** Calculatrice scientifique (style "Texas Instruments TI30Xa")	
2	** Combinaison de travail marine (à boutons pression) (style "Big Bill 100% coton")	
2	Gants de soudeur (paire)	
1	** Gants de travail (style "Dexterity") (paire)	
1	* Lunettes de sécurité avec verres clairs	
1	Masque à souder	
1	Veston de soudage	
1	Visière	

\* Ces articles peuvent être prêtés à l'élève pour la durée de la formation par le CFP Qualitech.  
Des frais peuvent s'appliquer advenant le bris ou la perte de matériel prêté.

\*\* Les marques sont seulement à titre d'exemples et toute autre marque équivalente peut être achetée par l'élève ou le parent.

**N. B. :** Les fournitures scolaires non reçues ou non utilisées sont remboursables au plus tard le 30 juin de l'année de l'abandon. L'élève doit se présenter au bureau administratif pour en faire la demande, le cas échéant.